

NOTE TECHNIQUE 010

Kit entretoises tulipe lobro

Chers clients, chers amis sportifs,

Il s'agit de cas assez rare mais plusieurs d'entre vous ont rencontré un souci au niveau de la tulipe lobro. Il s'est avéré que cette dernière était sortie de son logement pendant un roulage. Dans ces circonstances, le cardan est alors déboîté. Ceci peut alors engendrer des dégâts.

Ce souci peut se produire pour diverses raisons.

Aussi pour minimiser les risques, nous vous proposons une entretoise qui vient se fixer sur chaque flasque du différentiel de boîte de vitesse (cfr fig 1).



Figure 1

La référence du kit est BS023B. Ce dernier est composé de ces entretoises, des vis et des rondelles d'épaisseur.

Afin d'installer ce kit de manière optimale, il est indispensable de faire appel à notre service technique.

Sportivement vôtre
L'équipe WRT